

Rapport d'intervention SAV

Date d'intervention	21/11/2025
Technicien ErgoConcept	Rémi
N° de SI	/
Modèle	BR7L
N° de série	B0345T086
Description anomalie	/

<u>INTERVENTION</u>		
Référence de la pièce	Nom de la pièce	Etat de la pièce
PDELBR705	Servomoteur gauche	Neuf

CHECK LIST

☒ Nettoyage	☐ Chargeur	☐ Guide d'utilisation	☐ Packaging
Signature :			
Valorisation :	1840 €		
Défauts visibles	- Défaut accoudoir gauche - Rayures sur le dossier - Rayures sur le côté droit - Rayure châssis avant gauche -		

Photos après intervention(s) :

