

Rapport d'intervention SAV

Date d'intervention	19/11/2025
Technicien ErgoConcept	Rémi
N° de SI	/
Modèle	BR7L
N° de série	B0345T140
Description anomalie	/

<u>INTERVENTION</u>		
Référence de la pièce	Nom de la pièce	Etat de la pièce
PDELBR706	Servomoteur droit	Neuf
PDELBR705	Servomoteur gauche	Neuf
PDELBR703	Boitier plug	Neuf
PDBR7ST17	Garde boue gauche	Neuf
NR	Bouchon support fourche	Neuf
PDSTBR709	Palette monobloc réglable en profondeur	Neuf/offert
PDELBR708	Batterie	Neuf
ACCOBR701	2 roues arrières-bandages	Neuf/offert
PDELBR704	Master Controller	Occasion
PDSTBR701	2 kit anti-bascule	Neuf
NR	2 moteurs brake lever	Neuf
PDTEBR703	Panier	Neuf

CHECK LIST

☒ Nettoyage	☐ Chargeur	☐ Guide d'utilisation	☐ Packaging
Signature :			
Valorisation :	1840 €		
Défauts visibles	- Inscription avec le nom du fauteuil effacée - Marques sur le dessus du dossier - Rayures sur la fourche du fauteuil - -		

Photos après intervention(s) :

