

Rapport d'intervention SAV

Date d'intervention	19/11/2025
Technicien ErgoConcept	Rémi
N° de SI	/
Modèle	BR7L
N° de série	B034T089
Description anomalie	/

[illegible]

CHECK LIST

☒ Nettoyage	☐ Chargeur	☐ Guide d'utilisation	☐ Packaging
Signature :			
Valorisation :	1840 €		
Défauts visibles	- Scratch sur le repose pied monobloc - Stickers BR7L qui se décolle - - -		

Photos après intervention(s) :

