

Rapport d'intervention SAV

Date d'intervention	21/11/2025
Technicien ErgoConcept	Rémi
N° de SI	/
Modèle	BR8L Explorer
N° de série	B0648C155
Description anomalie	/

<u>INTERVENTION</u>		
Référence de la pièce	Nom de la pièce	Etat de la pièce
PDELBR702	Joystick	Neuf
PDELBR02	Batterie	Neuf

CHECK LIST

☐ Nettoyage	☐ Chargeur	☐ Guide d'utilisation	☐ Packaging
Signature :			
Valorisation :	2300 €		
Défauts visibles	- Etiquette sur le côté légèrement décollée - Rayures sur le support de l'assise - - -		

Photos après intervention(s) :

