

Rapport d'intervention SAV

Date d'intervention	20/11/2025
Technicien ErgoConcept	Rémi
N° de SI	/
Modèle	BR8L Explorer
N° de série	B06541090
Description anomalie	/

<u>INTERVENTION</u>		
Référence de la pièce	Nom de la pièce	Etat de la pièce
PDTEBR801	Panier	Occasion
PDELBR8121D	Servomoteur droit	Neuf
PDELBR702	Joystick	Neuf
PDCLBR802	Cache latéraux	Neuf

CHECK LIST

☐ Nettoyage	☐ Chargeur	☐ Guide d'utilisation	☐ Packaging
Signature :			
Valorisation :	2300 €		
Défauts visibles	- Traces sur le cache arrière de la batterie - - - -		

Photos après intervention(s) :

