

Rapport d'intervention SAV

Date d'intervention	21/11/2025
Technicien ErgoConcept	Rémi
N° de SI	/
Modèle	BR7L
N° de série	B033AW131
Description anomalie	/

[illegible]

CHECK LIST

☐ Nettoyage	☐ Chargeur	☐ Guide d'utilisation	☐ Packaging
Signature :			
Valorisation :	1840 €		
Défauts visibles	- Rayure boîtier plug - Etiquette droite qui se décolle - Rayure garde boue droit - -		

Photos après intervention(s) :

